

# OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA comuna 22

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| FECHA                                    |   |
| 2022-12-20                               |   |
| .....                                    |   |
| NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR          | * |
| Gustavo Adolfo Viafara López             |   |
| .....                                    |   |
| DIRECCION DEL PREDIO                     | * |
| Carrera 127 con calle 10a                |   |
| .....                                    |   |
| NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)             |   |
| .....                                    |   |
| DERIVACIÓN                               |   |
| 5-5                                      |   |
| .....                                    |   |
| TIPO DE PREDIO                           | * |
| <input type="radio"/> Privado            |   |
| <input checked="" type="radio"/> Público |   |

## TIPO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

\*

- ☒ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Alcantarilla y disipación
- ☐ Almacenamiento y Captación
- ☐ Almacenamiento y Regulación
- ☐ Almacenamiento, Regulación y Captación
- ☐ Box Culvert y Derivación
- ☐ Canalización y Disipación
- ☐ Captación y Derivación
- ☐ Captación y Disipación
- ☐ Captación, Almacenamiento y Disipación
- ☐ Captación, Canalización y Unión
- ☐ Derivación y Almacenamiento
- ☐ Derivación y Captación
- ☐ Derivación y Disipación
- ☐ Derivación y Vertedero
- ☐ Disipación y Canalización
- ☐ Disipación y Unión
- ☐ Lago y Vertedero
- ☐ Otro

## CLASIFICACIÓN DE OBRA HIDRÁULICA

- ☒ Conducción
- ☐ Regulación
- ☐ Derivación
- ☐ Captación
- ☐ Descarga
- ☐ Aprovechamiento
- ☐ Disipación
- ☐ Otro

## MATERIAL DE LA OBRA HIDRÁULICA (REVESTIMIENTO)

- ☒ Concreto
- ☐ Piedra pegada
- ☐ Metálico
- ☐ Mampostería
- ☐ Concreto y lámina
- ☐ Acero
- ☐ PVC
- ☐ Otro

## ESTADO DE LA OBRA

- ☒ Bueno
- ☐ Regular
- ☐ Malo

## TIPO DE DRENAJE

- ☐ Río
- ☒ Quebrada
- ☐ Arroyo
- ☐ Acequia
- ☐ Zanjón
- ☐ Canal
- ☐ Cañada
- ☐ Estero
- ☐ Otro

## PERMISO

- ☐ Poseción
- ☐ Concesión
- ☒ No presenta

## NÚMERO DE RESOLUCIÓN

## TIPO DE SECCIÓN

3 secciones circulares

## PROCESO SANCIONATORIO EN CURSO?

- ☐ Si
- ☐ No
- ☒ No se tiene información

## DIÁMETRO DE LA OBRA (METROS)

3 secciones circulares de 0.40 M de diametro

UBICACION

3.332951 -76.540097 1084 35.551998138427734

latitud (x.y °)

3.332951

longitud (x.y °)

-76.540097

altitud (m)

1084

precisión (m)

35.551998138427734



OBSERVACIONES

Estructura colmatada.

FOTO 1

IMG\_20221220\_123101-12\_32\_17.jpg



## FOTO 2

IMG\_20221220\_123026-12\_32\_25.jpg



## PDF DE RESOLUCIONES

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)