


# UBICACION: CALLE 25 - SENTIDO NORTE-SUR - ENTRADA Y SALIDA DE LA CALLE 25 A LA CARRERA 98 (CLINICA VALLE DEL LILI)

ID:2191S1

ID:2192S1



ANDEN	CICLORUTA EN ANDEN	ZONA BLANDA	CARRIL DE CIRCULACION	SEPARADOR CENTRAL	CICLORUTA EN SEPARADOR	CARRIL DE ESTACIONAMIENTO	ZONA DURA	CANAL	OTRO
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J