


UBICACION: CARRERA 99 ENTRE CARRERA 99 Y CALLE 25 (CALZADA DE SERVICIO) (DESVIO AL NORTE)

ID:2201S1



ANDEN - - - - -	CICLORUTA EN ANDEN - - - - -	ZONA BLANDA —————	CARRIL DE CIRCULACION —————	SEPARADOR CENTRAL —————	CICLORUTA EN SEPARADOR —————	CARRIL DE ESTACIONAMIENTO —————	ZONA DURA —————	CANAL - - - - -	OTRO —————
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J