

PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO

Espacio: PARQUE EL TRIANGULO SANTA ELENA

Dirección: CARRERA 28 Y 29 CALLES 16 Y 17

Comuna: 10

Elaborado por: MARIA PATRICIA PAZ BURBANO

Fecha: JUNIO 25 DE 2020

Solicitudes de la comunidad y observaciones generales:

Foto Ref.

1	Los arboles necesitan mantenimiento están enfermos, recuperación del parque ambientalmente.	
2	Adecuar ingresos al parque (anden) desde la vía para todas las personas, niños, padres con cochecito de bebé, adultos mayores y personas con alguna discapacidad, ya que el parque queda un poco elevado respecto a la vía.	
3	Adecuar áreas junto al andén para ubicar bancas nuevas, que faciliten el disfrute del parque, ya que ahora el cordón perimetral de la materia no lo permite.	
4	Adecuar el acceso y el área de la Virgen, permitiendo el entrar a este sitio, ya que el cordón perimetral de la materia no permite su acercamiento.	
5	Enlucimiento general del parque.	
6		

Representante J.A.C.:

Juan Gabriel Valencia

PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO

Espacio: PARQUE EL TRIANGULO SANTA ELENA

Dirección: CARRERA 28 Y 29 CALLES 16 Y 17

Comuna: 10

Elaborado por: MARIA PATRICIA PAZ BURBANO

Fecha: JUNIO 25 DE 2020

Fotos de Referencia:

MANTENIMIENTO ARBORIZACION Y ORNAMENTACION

1



2

ADECUAR INGRESOS AL PARQUE DESDE LA VIA PARA TODAS LAS PERSONAS





3

ADECUAR ESPACIOS PARA LAS BANCAS PARA FACILITAR SU UTILIZACION



4

ADECUAR AREA DE LA VIRGEN, FACILITAR EL ACCESO A ESTE SITIO.



5	ENLUCIMIENTO GENERAL DEL PARQUE 