

FORMATO DE ACTA

MAGT04.03.14.12.P01.F04		
VERSIÓN	1	
FECHA APROBACIÓN	10/mar/2.009	

ACTA No. 4132.30.15.2.015	FECHA:	20y23/JUN/2020		
	HORA INICIAL:	10:30 A.M. y		
		10:30A.M.		
	HORA FINAL:	3:00 P.M. y 1:30		
		P.M.		
OBJETIVO: Realizar recorrido- visita técnica a espacios públicos parques-zonas				
verdes-separadores para identificar las ideas de proyectos POAI 2021 de cada				
comuna.				
LUGAR: Comuna 11				

ASISTENTES: Ver listado de asistencia.

INVITADO: Comunidad en General

AUSENTE: N/A

ORDEN DEL DÍA:

- 1. Explicación de la articulación DAGMA- Taller de espacio público (SEPOU-DAP)
- 2. Visitar cada uno de los sitios propuestos por la comisión ambiental como idea de proyectos para la comuna 11.
- 3. Caracterización del espacio
- 4. Diligenciar con los acompañantes del recorrido el protocolo de visita
- 5. Registro fotográfico

DESARROLLO

El día sábado 20 de junio siendo las10:30 am llegamos a la reunión citada por el Jefe del CALI 11 para hablar con la comunidad sobre las ideas de proyectos la reunión termina a las 12:30 am y a la 1:00 de la tarde iniciamos recorrido en compañía de los Funcionarios delegados del DAGMA contratista John Jairo Hilarion Muñoz y Johanna Aguiler, representantes del comité ambiental de la comuna 11, el recorrido termina a las 3:00 P.M.

El día lunes 23 de junio siendo las 10:30 de la mañana, iniciamos recorrido en compañía de representantes del comité ambiental de la comuna 11, el recorrido termina a las 1:30 P.M.

Nos desplazamos a visitar 6 espacios propuestos por la comunidad que integra el grupo de la comisión ambiental de la comuna 11, en el recorrido encontramos el acompañamiento de un



FORMATO DE ACTA

MAGT04.03.14.12.P01.F04		
VERSIÓN	1	
FECHA APROBACIÓN	10/mar/2.009	

representante de la JAC de cada Espacio visitado, y en algunos casos habitantes cercanos del sector, quienes a través de la respuesta a algunas preguntas hechas, nos permiten identificar y caracterizar el espacio.

Las preguntas hechas fueron:

- ¿Que sueñan en este espacio?
- ¿Cuál es la población que más utiliza este espacio y en qué actividades?
- ¿De donde vienen los usuario de la zona, es decir de que barrios?

A continuación relación de los espacios visitados y lo encontrado en cada uno:

1. Separador

CALLE 27 ENTRE CARRERA 29-37

El espacio NO presentó calidad del bien, es un espacio menor a 5.000 MTS2, Hace aproximadamente 2 años le hicieron intervención al tramo comprendido entre la Cra. 39-46 (según información suministrada por la comunidad).

Acompañó por parte de la comunidad: Wilson Zapata- JAC Primavera

En el separador se encuentra necesidades de adecuaciones paisajísticas y arquitectónicas, por sectores lo tienen invadido por basuras, la comunidad pide hacer continuidad de la intervención anterior, es un espacio óptimo para bosque urbano, abarca los barrios de agua blanca, prados de oriente, el jardín.

2. Separador

Cr. 39 ENTRE CLL 32a-36

El espacio NO presentó calidad del bien, es un espacio menor a 5.000 MTS2, No se ha hecho intervenciones recientes.

Acompañó por parte de la comunidad: Wilson Zapata- JAC Primavera y Hermes Cardenas- Jac Gran Colombia

En el separador se encuentra necesidades de adecuaciones paisajísticas y arquitectónicas, es un espacio óptimo para bosque urbano, abarca los barrios de Ciudad Modelo y primavera.

3. Separador



FORMATO DE ACTA

MAGT04.03.14.12.P01.F04		
VERSIÓN	1	
FECHA APROBACIÓN	10/mar/2.009	

Diagonal 30 entre Cra 32-33D

El espacio NO presentó calidad del bien, es un espacio menor a 5.000 MTS2, Hace aproximadamente 2 años le hicieron intervención al tramo comprendido entre la Diagonal 30 entre Cra. 33D-39 (según información suministrada por la comunidad). Acompañó por parte de la comunidad: Wilson Zapata- JAC Primavera y Hermes Cardenas- Jac Gran Colombia

En el separador se encuentra necesidades de adecuaciones paisajísticas y arquitectónicas, la comunidad pide hacer continuidad de la intervención anterior, por tramos lo están usando de parqueadero, es un espacio óptimo para bosque urbano, abarca los barrios Gran Colombia y primavera.

4. Parque Infantil Ciudad Modelo

Cra 41 entre Calle 31-31B1

El espacio NO cuenta con calidad del bien, es un espacio menor a 5.000 MTS2, NO tiene intervenciones recientes.

Acompañó por parte de la comunidad: Edward Alexis Marquez-JAC Ciudad Modelo y Wilson Zapata- JAC Primavera

El espacio se observa en deterioro tanto sus senderos y los juegos infantiles, según lo manifestado por el representante de la JAC, le hace falta luminosidad y esto hace que el espacio sea apropiado por habitantes de la calle y consumidores, al parque es más usado por los niños del sector.

5. Parque Señorial

Cll 29 entre Cra 25^a v 25B

El espacio cuenta con calidad del bien, y es un espacio menor a 5.000 MTS2, NO tiene intervenciones recientes.

Acompañó por parte de la comunidad: Clara Ines Castañ- Jac y Wilson Zapata- JAC Primavera

En el espacio se observan deterioro en senderos peatonales, el espacio es utilizado principalmente por adultos mayores y se hace la anotación que en un costado pasando la vía vehicular hay canchas y juegos biosaludables.

6. Parque Palacios

Cra 28 M2 con Cll 34A

El espacio NO cuenta con calidad del bien, es un espacio menor a 5.000 MTS2, No se ha hecho intervenciones recientes.



FORMATO DE ACTA

MAGT04.03.14.12.P01.F04		
VERSIÓN	1	
FECHA APROBACIÓN	10/mar/2.009	

Acompañó por parte de la comunidad: Freddy Antonio García-JAC San Benito y Wilson Zapata- JAC Primavera

Se observan los senderos y mobiliario deteriorados, es un espacio que ha sido recuperado de los consumidores, el espacio es frecuentado por todo tipo de personas, desde madres que traen a sus hijos a jugar, como adultos de tercera edad, y organizaron un muro de asfalto rodeando el poste de energía para hacer el pesebre en diciembre.

Se hizo una siembra de prado en el 2016, pero los consumidores lo acabaron, porque a veces usan el espacio para jugar futbol, anquen al frente hay cancha sintética

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/ó Adiciones):

Se realizó la visita de 6 espacios públicos, 3 parques, 3 separadores; de los cuales solo 1 parque tienen calidad del bien apta para zonas verdes, de los separadores se interpreta que si han tenido intervenciones recientes posiblemente tenga calidad del bien acta para intervención por parte del DAGMA, se hace énfasis que es necesario tener calidad del bien de todos los espacios visitados, todos cumplen con las otras indicaciones de ser menor de 5.000 mts cuadrados, y no haber tenido intervenciones recientes ya que los separadores que han tenido intervención piden continuidad.

Firmas (responsables)

Alexandra Ruano Murillo Contratista SEPOU

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por 2 folios. Se anexa protocolo de visita de campo compuesto por 6 folios. Se anexa registro fotográfico 10