

## INFORME DESCRIPTIVO 2020-06

### COMUNA 17

#### **SEGUNDA VISITA TECNICA DE EQUIPO SOCIAL Y ARQUITECTONICO PARA RECONOCIMIENTO DE ÁREA EN PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA COMPLEMENTARIA ADECUADOS ARQUITECTONICA Y PAISAJISTICAMENTE CON EMPODERAMIENTO CIUDADANO POAI 2021**

En la comuna 17 fueron aprobadas por consulta Ciudadana 9 zonas de las cuales se van a viabilizar únicamente las que poseen calidad del bien para ejecutar POAI 2021, en la línea de inversión de Medio Ambiente.

Teniendo en cuenta que este espacio público ha sido seleccionado por la comunidad en ejecución del paso 7 de la consulta ciudadana realizada según la Metodología Temporal Ejercicio Participativo para la formulación POAI 2021 en comunas y corregimientos, El TEP hace el acompañamiento a la comunidad implementando diferentes herramientas participativas que nos permitan recoger las inquietudes de los ciudadanos, en este caso procedemos a realizar mapa parlante como insumo para identificar las problemáticas, necesidades y sueños de la comunidad; esta información y el protocolo de visita será entregado al equipo de arquitectos para la realización del diseño en el cual se tendrán en cuenta lo encontrado en la comunidad y la normativa vigente referente a las intervenciones en espacio público, la cual se encuentra contenida en el Capítulo IV del Acuerdo 0373 de 2014 (POT) y sus manuales Complementarios MECEP<sup>1</sup>, MECOEP<sup>2</sup> y MAEPE<sup>3</sup>, los cuales señalan los lineamientos y determinantes técnicas requeridas.

Como resumen de la jornada se concluye que solo las dos zonas que presentaron calidad del bien al momento de realizar la visita fueron El parque de la ciudadela comfandi llamado “parque de los enanos” ubicado en la Carrera 85 entre calles 30-34 y el parque del caney especial ubicado en la Calle 32 a 38 Carrera 74.

---

<sup>1</sup> Decreto 0816 de 2010 “Por medio del cual se adopta el Manual de Diseño y Construcción de los Elementos Constitutivos del Espacio Público del municipio de Santiago de Cali”.

<sup>2</sup> Decreto 0888 de 2017 “Por medio del cual se adopta el Manual de Elementos Complementarios del Espacio Público de Santiago de Cali”.

<sup>3</sup> Decreto 0618 de 2018 “Por medio del cual se adopta el Manual de Adecuación del Espacio Público Efectivo del Municipio Santiago de Cali”.

## 1. ZONA VERDE DEL BARRIO INGENIO 3

### Calle 18 entre Carrera 85 - 85ª

Siendo las 10:30 AM del día miércoles 5 de agosto se realiza visita técnica con el equipo interdisciplinario del Taller de Espacio Público adscrita a la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del Departamento Administrativo de Planeación, el equipo técnico conformado por la social Alexandra Ruano Murillo y el arquitecto Nick Sánchez Giraldo En la Zona verde del Barrio el ingenio 3 ubicado en la Calle 18 entre Cra 85-85ª, en compañía de habitantes de la comunidad, entre ellos tenemos a: María Bustamante, Constanza Bedoya de la comunidad, María E. Gonzales jac del ingenio , Estela Astudillo jac del ingenio.

Preguntas realizadas:

¿Qué problemáticas tienen en este espacio público?

¿Cuál es la población que más utiliza este espacio y en qué actividades?

¿Cómo sueñan este espacio?

Caracterización

- ❖ altos índices de consumo
- ❖ el lugar es muy oscuro
- ❖ no hay nada que motive a la comunidad a ir al parque.

Asisten personas adultas

Sueñan un espacio adecuado y ambientado paisajísticamente que permita la contemplación

Observaciones

No Entrega calidad del bien

Muchas hormigas arrieras.

Se anexa registro fotográfico para evidenciar el estado del espacio visitado

Se da por terminada la visita siendo las 11:00

**PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO**

Espacio 

<b>ZONA VERDE DEL BARRIO INGENIO 3</b>
--

Dirección: 

Calle 18 entre Carreras 85 y 85A	17
----------------------------------	----

Elaborado por: 

Nick Sánchez	
--------------	--

5 de Agosto 2020
------------------

**Solicitudes de la comunidad y observaciones generales:**

**Foto Ref.**

1	Señaléticas	
2	senderos	
3	Juegos Infantiles	
4	Jardines	

Representante J.A.C.:

María Bustamante Jac Ingenio 3017259890
---

**PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO**

Espacio: **ZONA VERDE DEL BARRIO INGENIO 3**  
 Dirección: **Calle 18 entre Carreras 85 y 85A** Comuna:   
 Elaborado por: **Nick Sánchez** Fecha:

Fotos de Referencia:



## 2. ZONA VERDE DEL INGENIO 2

### CRA 83B CLL 14A

Siendo las 11:00AM del día miércoles 5 de agosto se realiza visita técnica con el equipo interdisciplinario del Taller de Espacio Público adscrita a la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del Departamento Administrativo de Planeación, el equipo técnico conformado por la social Alexandra Ruano Murillo y arquitecto Nick Sánchez Giraldo, en compañía de habitantes de la comunidad, entre ellos tenemos a: Fernando Moreno Jac del ingenio y María Bustamante Jac del ingenio.

Preguntas realizadas:

¿Qué problemáticas tienen en este espacio público?

¿Cuál es la población que más utiliza este espacio y en qué actividades?

¿Cómo sueñan este espacio?

Caracterización

- ❖ altos índices de consumo
- ❖ el lugar es muy oscuro y solo porque no hay nada que motive a la comunidad a ir al parque

Asisten niños y adultos pero con muy poca frecuencia.

Sueñan con un espacio para la recreación de los niños y disfrute de los adultos

Observaciones

No Entrega calidad del bien

Se anexa registro fotográfico para evidenciar el estado del espacio visitado

Se da por terminada la visita a las 11:30 am

**PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO**

Espacio:	<b>ZONA VERDE DEL BARRIO INGENIO 2</b>		
Dirección:	<b>Carrera 83B Calle 14<sup>a</sup></b>		<b>17</b>
	<b>Nick Sánchez</b>		<b>5 Agosto 2020</b>

Comuna:

Elaborado por:

**Solicitudes de la comunidad y observaciones generales:**

1	Retiro de arbustos	
2	Adecuación de jardines	
3	recuperación andenes perimetrales	
4	Colocar rampas	
5	Colocar señaléticas	
6	Colocar cestos de basura	
7	Mejorar iluminación	

Representante J.A.C.:

Fernando Moreno  
JAC Ingenio  
3502425295

**PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO**

Espacio: **ZONA VERDE DEL BARRIO INGENIO 2**  
Dirección: **Carrera 83B Calle 14ª** Comuna: **17**  
Elaborado por: **Nick Sánchez** Fecha: **5 Agosto 2020**

Fotos de Referencia:



### 3. ZONA VERDE CANEY

#### Calle 85F entre Carrera 42-43

Siendo las 11:30 AM del día miércoles 5 de agosto se realiza visita técnica con el equipo interdisciplinario del Taller de Espacio Público adscrita a la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del Departamento Administrativo de Planeación, el equipo técnico conformado por la social Alexandra Ruano Murillo y arquitecto Nick Sánchez Giraldo, a la zona verde Caney Calle 85F entre Carrera 42-43, acompañó por parte de la comunidad el señor Guillermo Córdoba JAC del Caney

Preguntas realizadas:

¿Qué problemáticas tienen en este espacio público?

¿Cuál es la población que más utiliza este espacio y en qué actividades?

¿Cómo sueñan este espacio?

Caracterización

- ❖ la apropiación por parte de los recicladores que se ubican debajo de los arboles donde hay mayor oscuridad separando y dejando allí los desechos.
- ❖ Es una zona de contemplación habitada principalmente por personas adultas mayores que salen a caminar.

Sueñan con un espacio intervenido, arborizado y bien cuidado

Observaciones

No presenta calidad del bien

**PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO**

Espacio:	<b>ZONA VERDE CANEY</b>		
Dirección:	<b>Calle 42 Carreras 85E y 85D</b>		<b>17</b>
	<b>Nick Sánchez</b>		<b>5 agosto 2020</b>

**Solicitudes de la comunidad y observaciones generales:**

1	Bosque Urbano-embellecimiento paisajístico	
2	Senderos peatonales	
3	Limitar una zona específica para mascotas (perros)-zona Guau	
4	Mobiliario señalética y cestos de basura- bancas no	
5	Iluminación escala peatonal	
6	Parque infantil	

Representante J.A.C.:

Guillermo Cordoba  
JAC Caney

**PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO**

Espacio:	<b>ZONA VERDE CANEY</b>		
Dirección:	<b>Calle 42 Carreras 85E y 85D</b>	Comuna:	17
Elaborado por:	Nick Sánchez	Fecha:	5 de Agosto 2020

**Fotos de Referencia:**



#### **4. ZONA VERDE CIUDADELA COMFANDI-PARQUE LOS ENANOS Carrera 85 entre calles 30-34**

Siendo las 12:45 del día miércoles 5 de agosto se realiza visita técnica con el equipo interdisciplinario del Taller de Espacio Público adscrita a la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del Departamento Administrativo de Planeación, el equipo técnico conformado por la social Alexandra Ruano Murillo y arquitecto Nick Sánchez Giraldo a la zona verde de Ciudadela Comfandi, conocida como parque de los Enanos, acompaña Omar Obando-Jac Comfandi, Leonor escobar Jac de confandi, José h. Soto comunidad, Diego Ayala Jac de confandi.

Preguntas realizadas:

¿Qué problemáticas tienen en este espacio público?

¿Cuál es la población que más utiliza este espacio y en qué actividades?

¿Cómo sueñan este espacio?

Caracterización

- ❖ la principal problemática que se encuentra es que la zona verde se está convirtiendo en un parqueadero de carros porque no hay cerramiento, los carros atraviesan la cancha generando un gran deterioro del espacio.

Es una zona utilizada y visitada por la población en general: niños adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, todos salen a caminar o a trotar en el sendero peatonal

Sueñan con un espacio muy bien organizado, con plazoleta de juegos infantiles, con cerramiento de la entrada principal, mantenimiento y adecuación de sendero peatonal.

Observaciones

- ❖ Si presenta calidad del bien (2016) en donde se aclara la dirección Cra 85 entre Cll 30 y 34
- ❖ En la actualidad están realizando una construcción de un kiosco para salón comunal por parte de la gobernación, lo que debe tenerse en cuenta para el diseño integral por parte del taller.
- ❖ Anexo registro fotográfico

La reunión se termina siendo la 1:30 P.M.

**PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO**

Espacio:	<b>ZONA VERDE CIUDADELA COMFANDI-PARQUE LOS ENANOS</b>		
Dirección:	<b>Carrera 85 entre calles 30-34</b>		17
	Nick Sanchez		5 de Agosto 2020

Comuna:

Elaborado por:

**Solicitudes de la comunidad y observaciones generales:**

**Foto Ref.**

1	Cerramiento de parque con diseño de jardín, y /o talud para evitar acceso vehículo, pues se observa zona de parqueo en algunas casas	
2	zona de juegos central con plazoleta al lado del salón comunal nuevo con sendero de acceso	
3	recuperación del sendero peatonal que es utilizado como pista de trote	
	zona de actividades con mascotas	
4	mobiliario: bancas, cestas de basura y señalética	

Representante J.A.C.:

Omar Obando  
JAC Comfandi  
3167541636

**PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO**

Espacio:	<b>ZONA VERDE CIUDADELA COMFANDI-PARQUE LOS ENANOS</b>		
Dirección:	<b>Carrera 85 entre calles 30-34</b>	Comuna:	17
Elaborado por:	Nick Sánchez	Fecha:	5 de agosto 2020

Fotos de Referencia:





1		
2		
3		



4



5





1



2





3



4





5





## 5. ZONA VERDE LA PLAYA

### Sobre la paso ancho entre Unicentro y ciudadela multicentro

Siendo las 2:30 PM del día miércoles 5 de agosto se realiza visita técnica con el equipo interdisciplinario del Taller de Espacio Público adscrita a la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del Departamento Administrativo de Planeación, el equipo técnico conformado por la social Alexandra Ruano Murillo y arquitecto Nick Sánchez Giraldo, a la zona verde comprendida entre la calle 13 y el centro comercial Unicentro y la ciudadela multicentro; acompaña por parte de la comunidad Anthony Parra presidente JAL comuna 17.

Preguntas realizadas:

¿Qué problemáticas tienen en este espacio público?

¿Cuál es la población que más utiliza este espacio y en qué actividades?

¿Cómo sueñan este espacio?

Caracterización

- ❖ Este espacio se ha convertido en un parqueadero y vía vehicular de motos por los mensajeros de rappi, estos hacen servicios desde y hacia Unicentro atizando el parque para estacionarse o transitarlo a altas velocidades.
- ❖ Alto consumo de drogas
- ❖ Altos niveles de hormiga arriera
- ❖ Los juegos infantiles están totalmente deteriorados, igualmente los juegos estacionarios que se utilizaban para hacer deporte, con lo cual ya no es un lugar armonioso y confortable.

Es utilizado por todo tipo de población para caminar porque el sendero peatonal existente es la continuación del sendero peatonal que viene de la calle 13 entre carrera 83-87 del corredor del río Meléndez, la cual termina cerca de la zona verde del parque de la playa.

La población sueña con recuperar el espacio para que sea un espacio bien utilizado por todos los habitantes, con las estaciones de deporte que tenía pero modernas y bio saludables, mejorar la cancha existente, mejorar el mobiliario donde puedan los ciudadanos disfrutar de su estancia.

## Observaciones

No presenta calidad del bien  
Solicitan retirar una zona de resbaladores muy viejos que se encuentran.

Se da por terminada la visita 3:30 pm.

### PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO

Espacio:	<b>ZONA VERDE LA PLAYA</b>		
Dirección:	Calle 13 hasta la Carrera 98	Comuna:	17
Elaborado por:	Nick Sanchez	Fecha:	5 Agosto 2020

### Solicitudes de la comunidad y observaciones generales:

#### Foto Ref.

1	Senderos peatonales	
2	Adecuación de Juegos Infantiles	
3	Adecuación de Jardines	
4	Puentes para no dañar raíces	
5	Bio saludables	
6	Canchas con bancas	
7	Recuperar puente con tubo medio	
8	Recuperar estaciones de ejercicio	
9	Luminarias, señalética	
10	Estructurar una Plazoleta	
11	Recuperar bordes de la pista	

### Representante J.A.C.:

Anthony Parra Escarria  
Presidente JAL Comuna 17  
3145692674

**PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO**

Espacio:	<b>Zona verde LA PLAYA</b>		
Dirección:	Calle 13 hasta la Carrera 98	Comuna:	17
Elaborado por:	Nick Sanchez	Fecha:	5 agosto 2020

**Fotos de Referencia:**





3



1





2		
3		
4		



5





## 6. ZONA VERDE QUINTAS DE DON SIMÓN

### Carrera 13c con 75

Siendo las 4:00 del día miércoles 5 de agosto se realiza visita técnica con el equipo interdisciplinario del Taller de Espacio Público adscrita a la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del Departamento Administrativo de Planeación, el equipo técnico conformado por la social Alexandra Ruano Murillo y arquitecto Nick Sánchez Giraldo, a la zona verde Quintas de don simón Cra 13C con 75, acompaña Mario Quintero jac de quintas de don simón.

Preguntas realizadas:

¿Qué problemáticas tienen en este espacio público?

¿Cuál es la población que más utiliza este espacio y en qué actividades?

¿Cómo sueñan este espacio?

Caracterización

- ❖ no hay mobiliario en el espacio publico
- ❖ Hay pocos senderos y hace falta a mantenimiento de canchas

Es utilizado por gran cantidad de población infantil y personas adultas, la comunidad se une para utilizar el espacio por ejemplo para hacer asados.

Sueñan el espacio con un buen mobiliario para que las personas puedan hacer contemplación de la zona y en el caso de los niños que asisten a la cancha, tener un mobiliario para que sus padres puedan estar con ellos.

Observaciones

No presento calidad del bien.

Se da por terminada la visita 4:40 pm

**PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO**

Espacio:	<b>ZONA VERDE DE QUINTAS DE DON SIMÓN</b>		
Dirección:	Calle 13C Carreras 75 a 79	Comuna:	17
Elaborado por	Nick Sanchez	Fecha:	5 de agosto 2020

**Solicitudes de la comunidad y observaciones generales:**

**Foto Ref.**

1	Adecuación de Pista de Trote en gravilla	
2	Adecuación Jardines	
3	embellecimiento paisajístico	
4	ubicación canasta basurero	
5	mobiliario de bancas ebn concreto	
6	adecuaciones arbóreas	
7	complementar juegos de niños	

**Representante J.A.C.:**

Marco F. Quintero  
JAC Quintas de don Simón  
Cel. 3137917233

## PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO

Espacio: **ZONA VERDE QUINTAS DE DON SIMÓN**

Dirección: Calle 13C Carreras 75 a 79 Comuna: 17

Elaborado por: Nick Sanchez Fecha: 5 Agosto 2020

### Fotos de Referencia:





2



3





4



5





6



7



## 7. ZONA VERDE CANEY ESPECIAL Calle 32 a 38 Carrera 74

Siendo las 5:00 pM del día miércoles 5 de agosto se realiza visita técnica con el equipo interdisciplinario del Taller de Espacio Público adscrita a la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del Departamento Administrativo de Planeación, el equipo técnico conformado por la social Alexandra Ruano Murillo y el arquitecto Nick Sánchez Giraldo; En compañía de habitantes de la comunidad, entre ellos tenemos a: Silvia Gallego Girón Jac caney especial.

Preguntas realizadas:

¿Qué problemáticas tienen en este espacio público?

¿Cuál es la población que más utiliza este espacio y en qué actividades?

¿Cómo sueñan este espacio?

Caracterización

- ❖ en este espacio no se le ha hecho inversión ni mantenimiento a la zona durante mucho tiempo, por lo cual se han presentado accidentes en el sendero peatonal.
- ❖ algunos vecinos están tomando el parque realizando un campin y almuerzos de olla que puede generar detrimento del espacio.

El espacio es utilizado y visitado por niños, adultos y adultos de tercera edad. Muy utilizado para hacer caminatas

Se sueñan un espacio con un buen sendero peatonal., juegos infantiles, con mobiliario adecuado para contemplación

Observaciones

Si Entrega calidad del bien (2014) dirección diferente Cra. 74 entre calles 34 y 38

Se anexa registro fotográfico para evidenciar el estado del espacio visitado

Se da por terminada la visita siendo las 6:00pm

**PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO**

Espacio:	<b>ZONA VERDE CANEY ESPECIAL</b>		
Dirección:	Calle 32 a 38 Carrera 74		17
	Nick Sánchez		5 agosto 2020

**Solicitudes de la comunidad y observaciones generales:**

**Foto Ref.**

1	Urgente recuperar sendero peatonal que es utilizado como cancha de trote	
2	embellecimiento paisajístico	
3	cerramientos parciales con elementos vegetales que dan contra el borde de la calle	
4	Juegos infantiles deteriorados	

Representante J.A.C.: Silvia Gallego Girón  
JAC Caney Especial

**PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO**

Espacio:	<b>ZONA VERDE CANEY ESPECIAL</b>		
Dirección:	Calle 32 a 38 Carrera 74		17
	Nick Sánchez		5 agosto 2020

**Fotos de Referencia:**





3



4





5



## 8. PARQUE CAÑAVERALES c118a a la 23 entre carreras 50 -53

Siendo las 3 pm del día miércoles 5 de agosto se realiza visita técnica con el equipo interdisciplinario del Taller de Espacio Público adscrita a la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del Departamento Administrativo de Planeación, en la zona verde cañaveral c118a a la 23 entre carreras 50 -53 acompañó el equipo técnico conformado por la social Alexandra Ruano Murillo y arquitecto Elizabeth Gómez Martínez acompaña julio Cesar lozano cruz JAC Cañaverales

Preguntas realizadas:

¿Qué problemáticas tienen en este espacio público?

¿Cuál es la población que más utiliza este espacio y en qué actividades?

¿Cómo sueñan este espacio?

Caracterización

En este parque hacia la calle 23 ha sido fuertemente invadido por personas que se dedican al reciclaje, los cuales dejan todo tipo de muebles en esta zona afectando inclusive al colegio que se encuentra allí, también el espacio se presta para hacer cambuchos.

Se pide que sea intervenido porque no tiene ningún tipo de mobiliario, tiene una cancha en estado de deterioro y no hay mantenimiento arbóreo.

Este espacio no está siendo utilizado por la comunidad porque no existen adecuaciones ni senderos para acceder a él.

Sueñan con un parque arborizado, con juegos infantiles, con sendero peatonal y un mobiliario adecuado

Observaciones

No tiene calidad del bien y no se ha hecho la solicitud

Se da por terminada la visita 4:00 pm

Espacio:	<b>PARQUE CAÑAVERALES</b>		
Dirección:	Calle s18A a 23 entre Carreras 50 y 53	Comuna:	17
Elaborado por:	Elizabetb Gomez	Fecha:	5 de Agosto 2020

**Solicitudes de la comunidad y observaciones generales:**

**Foto Ref.**

1	Siembra de árboles	
2	Adecuación de los Juegos infantiles incluye piso en caucho	
3	Arreglar sendero peatonal	
4	mobiliario	
5	Adecuar pista de trote	


Representante J.A.C.:

Julio Cesar Lozano Cruz JAC Cañaverales
--

**PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO**

Espacio:	<b>PARQUE CAÑAVERALES</b>		
Dirección:	Calle s18A a 23 entre Carreras 50 y 53	Comuna:	17
Elaborado por:	Elizabethg Gomez	Fecha:	5 de Agosto 2020

**Fotos de Referencia:**



## 9. BARRIO SANTANITA

### Carrera 59 entre Calles 10 a 13

Siendo las 4:30 pm del día miércoles 5 de agosto se realiza visita técnica con el equipo interdisciplinario del Taller de Espacio Público adscrita a la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del Departamento Administrativo de Planeación, a la zona verde de Santa Anita ubicada en la Carrera 59 entre calle 10 a 13, con el equipo técnico conformado por la social Alexandra Ruano Murillo y arquitecto Elizabeth Gómez Martínez acompaña la señora Claudia Jimena Fajardo JAC de Santa Anita, Teresa Herrera Jac de Santa Anita , Jonathan Canoa Ruiz de la comuna 17.

Preguntas realizadas:

¿Qué problemáticas tienen en este espacio público?

¿Cuál es la población que más utiliza este espacio y en qué actividades?

¿Cómo sueñan este espacio?

Caracterización

Es un espacio donde se presentan inundaciones en temporada de invierno

Las raíces están muy encima

Los juegos están totalmente deteriorados

Como es sendero peatonal lo utilizan todo tipo de persona, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Sueñan un espacio adecuado ambiental y paisajísticamente que haga juego con el nuevo kiosco comunal que se está construyendo y va a entregar la gobernación del valle del cauca, con una zona de contemplación, una plazoleta para esperar al frente del kiosco, y que los juegos infantiles sean adecuados.

Se da por terminada la visita 5:30 pm

**PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO**

Espacio:	<b>BARRIO SANTANITA</b>		
Dirección:	<b>Carrera 59 entre Calles 10 a 13</b>	Comuna:	17
Elaborado por:	Elizabeth Gomez	5 de agosto 2020	

**Solicitudes de la comunidad y observaciones generales:**

**Foto Ref.**

1	Arreglo Pista de Trote (3 mts de ancho)	
2	Arreglo de Juegos Infantiles	
3	Mejorar iluminación	


**Representante J.A.C.:**

Claudia Jimena fajardo  
JAC de Santa Anita

**PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO**

Espacio:	<b>BARRIO SANTANITA</b>		
Dirección:	<b>Carrera 59 entre Calles 10 a 13</b>	Comuna:	17
Elaborado por:	Elizabeth Gómez	Fecha:	5 de agosto 2020

**Fotos de Referencia:**





2



3






4



5





Atentamente,



ALEXANDRA RUANO MURILLO  
Contratista SEPOU

Proyectó y Elaboró: Alexandra Ruano Murillo – Contratista SEPOU  
Revisó: Miguel Ángel Vargas- Contratista SEPOU

En atención del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados le solicito comedidamente diligenciar la encuesta de satisfacción de usuario accediendo al siguiente enlace:  
[http://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas\\_ciudadano/view\\_encuesta\\_satisfaccion.php](http://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/view_encuesta_satisfaccion.php)