ACTA No. 4132.30.15.2.028	FECHA:	3/Ago/2020
	HORA INICIAL:	04:00 P.M.
	HORA FINAL:	05:30 PM.

OBJETIVO: Realizar Segunda Visita Técnica De Equipo Social Y Arquitectónico Para Reconocimiento De Área En Proyectos De Recuperación De Espacio Público Efectivo De La Estructura Ecológica Complementaria Adecuados Arquitectónica Y Paisajísticamente Con Empoderamiento Ciudadano POAI 2021 lugar comuna 18

LUGAR: Zona verde en el barrio Horizontes Cra 93 entre Cll 2c y 3A y Zona verde IEO sede portete Tarqui Cll 24 oeste con cra 73 B/ lourdes

ASISTENTES: Habitantes de la comunidad (Ver listado de asistencia.)

ORDEN DEL DÍA:

1. Visita técnica a (2) Espacios Públicos seleccionados por los ciudadanos para estudio de viabilidad meta DAGMA POAI 2021, en la comuna 18
2. Calificación y descripción de los espacios
3. Diligenciar el protocolo de visita
4. Registro fotográfico

DESARROLLO

En la comuna 18 fueron aprobadas por consulta Ciudadana 2 metas para ejecutar POAI 2021, en la línea de inversión de Medio Ambiente.

Teniendo en cuenta que este espacio público ha sido seleccionado por la comunidad en ejecución del paso 7 de la consulta ciudadana realizada según la Metodología Temporal Ejercicio Participativo para la formulación POAI 2021 en comunas y corregimientos, El TEP hace el acompañamiento a la comunidad implementando diferentes herramientas participativas que nos permitan recoger las inquietudes de los ciudadanos, en este caso procedemos a realizar mapa parlante como insumo para identificar las problemáticas, necesidades y sueños de la comunidad; esta información y el protocolo de visita será entregado al equipo de arquitectos para la realización del diseño en el cual se tendrán en cuenta lo encontrado en la comunidad y la normativa vigente referente a las intervenciones en espacio público, la cual se encuentra contenida en el Capítulo IV del Acuerdo 0373 de 2014 (POT) y sus manuales Complementarios MECEP[1], MECOEP[2] y MAEPE[3], los cuales señalan los lineamientos y determinantes técnicas requeridas.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

[1] Decreto 0816 de 2010 “Por medio del cual se adopta el Manual de Diseño y Construcción de los Elementos Constitutivos del Espacio Público del municipio de Santiago de Cali”.
[2] Decreto 0888 de 2017 “Por medio del cual se adopta el Manual de Elementos Complementarios del Espacio Público de Santiago de Cali”.
[3] Decreto 0618 de 2018 “Por medio del cual se adopta el Manual de Adecuación del Espacio Público Efectivo del Municipio Santiago de Cali”.

Se inicia el recorrido a las 04:00 PM del día Lunes 3 de agosto se realiza visita técnica con el equipo interdisciplinario del Taller de Espacio Público adscrita a la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del Departamento Administrativo de Planeación, el equipo técnico conformado por la social Alexandra Ruano Murillo y el Arquitecto Carlos Toscano Giraldo; en la Zona verde IEO sede portete Tarqui Cll 24 oeste con cra 73 B/ Lourdes, es un espacio aledaño a un colegio pero está en total deterioro y los juegos infantiles están completamente acabados.

Convirtiéndose también en un lugar con altos índices de invasión por los vehículos llamados moto ratones que se suben al separador de la zona y por otro lado se encuentra un espacio utilizado como parqueadero de carros e invasión de escombros. Cabe resaltar que este último espacio lo ha ido logrando recuperar un habitante de la zona que tiene a su propiedad una ferretería, entonces han puesto un cubre cemento para evitar un poco que los carros se parqueen en ese lugar, de la misma manera tratan de mantener limpio y libre de escombros, encargándose esta persona de sembrar plantas y flores logrando que se vea armonioso.

Las personas que concurren el espacio con mayor frecuencia son los niños que salen del colegio, los cuales se sueñan con una zona totalmente recuperada y adecuada paisajísticamente con jardines, juegos infantiles y una zona para caminar, totalmente colorida.

Se da por terminada la visita siendo las 04:30 P.M.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/ó Adiciones):

- No entregó calidad del bien, enviaron soporte de solicitud el 24 junio 2020.

Donde los técnicos informaron reiterativamente que de no tener la calidad del bien y de no haber hecho a la fecha la solicitud es muy probable que el DAGMA no de viabilidad.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Siendo las 04:45 PM del día Lunes 3 de agosto se realiza visita técnica con el equipo interdisciplinario del Taller de Espacio Público adscrita a la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del Departamento Administrativo de Planeación, el equipo técnico conformado por la social Alexandra Ruano Murillo y el Arquitecto Carlos Toscano Giraldo; a la Zona verde en el barrio Horizontes Cra 93 entre Cll 2c y 3A, en compañía de: Astrid Gutiérrez – SIGAC COMUNA 18, el señor Dagoberto Angulo – Comité ambiental y SIGAC COMUNA 18 y la señora Ana Guevara – Comunidad.

Preguntas realizadas:

- ¿Qué problemáticas tienen en este espacio público?
- ¿Cuál es la población que más utiliza este espacio y en qué actividades?
- ¿Cómo sueñan este espacio?

CALIFICACIÓN Y DESCRIPCION DE LOS ESPACIOS

Los asistentes manifiestan que la zona verde en el barrio Horizontes presenta demasiada oscuridad y abandono, donde generalmente hay ocupación de personas dedicadas al reciclaje en las horas de la noche; también existe la presencia de consumidores.

Su mayor problemática es que la zona verde está pretendiendo ser invadida por vendedores ambulantes en los andenes perimetrales y es tanta la invasión que en una esquina donde ya se ha pavimentado una parte de la zona verde para poder colocar el carrito de ventas de comida en las horas de la noche.

Este espacio generalmente lo utilizan personas de todo tipo de edad porque es una zona amplia que permite ir a caminar, pero el sendero peatonal se encuentra invadido y en mal estado, haciendo que la zona ya no sea tan agradable; algunas personas llevan a pasear sus perros y en ocasiones no limpian el popo, generando otra problemática en la zona.

La comunidad se sueña un espacio con una plazoleta pequeña para poder realizar un cine foro, tener juegos infantiles, que se mejore la luminosidad, volviendo este un espacio de contemplación sin ventas ambulantes, donde se puedan sentar observar la zona, incluyendo un cerramiento realizado por plantas preferiblemente y evitar la invasión.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/ó Adiciones):

Tienen Calidad del bien (2019) dirección Cra 93 con Cll 2C-3ª

El recorrido termina a las 5:30 P.M.

Firmas (responsables)



ALEXANDRA RUANO
Contratista SEPOU

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por 1 folio.
Se anexa protocolos de visita compuesto por 2 folios
Se anexa registro fotográfico compuesto por 5 folios

Proyectó: Alexandra Ruano Murillo-Contratista SEPOU
Elaboró: Karold Liseth Antia Viafara – Contratista SEPOU
Revisó: Miguel Angel Vargas- Contratista SEPOU

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

LISTADO DE ASISTENCIA

MAGT04.03.14.12.P01.F05
VERSIÓN: 2
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 01/may/2018

ACTA DE REUNIÓN N°

FECHA: 03/08/2020
HORA INICIAL: 4:00 PM
HORA FINAL: 6:30 PM
LUGAR: comuna 18 - 15 Parque horizonte, zona polete di torqui (?), Sepecador Vallado

OBJETIVO: Realizar visita - técnica Arquitecto y social en acompañamiento con la comunidad para Identificar la zona.

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	GERMAN BETANCOURT	JAL 2 Cour des	3134935927		[firma]
2	Astrid B. Gutiérrez M.	SIGAC C18	3162944827	asbrigumat@hotmail.com	[firma]
3	Dagoberto Angulo B.	comité ambiental comuna 18 SIGAC	3127404815	angulodagoberto@hotmail.com	[firma]
4	Tulio Juan Ramos	Comunidad	3238680		[firma]
5	SAULO H SALCEDO	JAL	3182692834		Saulo Salcedo
6	Ana Guevara		3176640478	anaguevara@gmail.com	Ana Guevara
7	Paco ROJAS	SIGAC C-18	3232974285	pacorcyne@outlook.com	Paco Rojas
8	Nelson Rodriguez	Jac Vallado	3155462753	jacvallado2@hotmail.com	

PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO

Espacio: Zona verde en el barrio Horizontes

Dirección: Cra 93 entre Cll 3A Comuna: 18

Elaborado por: Carlos Toscano Fecha: 03/Ago/20

Solicitudes de la comunidad y observaciones generales:

		Foto Ref.
1	Jardinar zona para lucir las palmeras (3)	
2	Recuperación de andenes perimetrales	
3	Completar la pista o sendero existente	
4	Resaltar o embellecer zona de guaduales	
5	Mejorar luminosidad en la Cll 3A esquina y por donde están los guaduales	
6	Señalética y cestos de basura	
7	Juegos infantiles	
8	Plazoleta pequeña para hacer cine foro	

Representante J.A.C.:

Astrid gutierrez
SIGAC
3162944827

PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO

Espacio: Zona verde en el barrio Horizontes

Dirección: Cra 93 entre Cll 3A Comuna: 18

Elaborado por: Carlos Toscano Fecha: 03/Ago/20

Fotos de Referencia:

1	
2	

3	
4	

5	
6	

PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO

Espacio: Zona verde IEO sede portete Tarqui

Dirección: Cll 24 oeste con cra 73 B/ lourdes Comuna: 18

Elaborado por: Carlos Toscano Fecha: 03/ago/20

Solicitudes de la comunidad y observaciones generales:

		Foto Ref.
1	embellecimiento paisajístico	
2	cambiar juegos infantiles no en madera	
3	hacer circuito peatonal que retome el existente y lo una con el anden	
4	en la zona de cemento mejorar mobiliario para zona de contemplación y juegos de rayuela	
5	Hacer cerramiento con plantas a todo el espacio desde la zona verde que esta apadrinada por la señora de la ferretería hasta la esquina donde están los juegos para terminar con el parqueadero de motos	

Representante J.A.C.:

Astrid gutierrez
SIGAC
3162944827

PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO

Espacio:	Zona verde IEO sede portete Tarqui		
Dirección:	Cll 24 oeste con cra 73 B/ lourdes	Comuna:	18
Elaborado por:	Carlos Toscano	Fecha:	03/ago/20

Fotos de Referencia:

1	
2	

3	
4	
5	