ACTA No. 4132.030.15.2.065	FECHA:	02/08/2021
	HORA INICIAL:	9:00 am
	HORA FINAL:	11:00 am
OBJETIVO: Realizar visitas técnicas (aplicación de mapa parlante) de la comuna 3 sobre los espacios seleccionados como ideas de proyecto para el POAI 2022		
LUGAR: Comuna 3		

ASISTENTES: Ver listado de asistencia.

INVITADO: Comunidad en General

ORDEN DEL DÍA:

1. Explicación de la articulación DAGMA- Taller de espacio público (SEPOU-DAP).
2. Visitar cada uno de los sitios propuestos por la comisión ambiental como idea de proyectos para la comuna 3.
3. Caracterización del espacio
4. Aplicación del mapa parlante (Problemáticas y Sueños)
5. Registro fotográfico

DESARROLLO

Siendo las 9:00 am del día jueves 29 de julio del 2021 se da inicio a la reunión en el punto de encuentro, Oficina del Centro Administrativo Local Integrado C.A.L.I 3 con el Edil Humberto Eduardo Scafidi Florez y el enlace DAGMA Rosa Ingrid Vergara quienes serán las personas que nos acompañaran en el recorrido a las zonas destinadas en la lluvia de ideas de la metodología temporal para la ejecución del presupuesto participativo POAI 2022, antes de proceder a realizar la reunión y el recorrido de las zonas se realiza una breve presentación por parte del equipo social y técnico Angelica Rangel, los arquitectos Felipe Contreras Escobar y Miguel Angel Vargas del Taller de Espacio Público a continuación se relata paso a paso el desarrollo de la visita:

1. Explicación de la articulación DAGMA- Taller de espacio público (SEPOU-DAP).

Por parte del Taller de Espacio Público el Arquitecto Miguel Angel Vargas, quien es el Coordinador del Taller de Espacio Público toma la vocería para hacer una breve explicación del Taller de Espacio Público como área adscrita a la Subdirección de Espacio Público y

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Ordenamiento Urbanístico del Departamento Administrativo de Planeación, según el Decreto Extraordinario No 411.0.20.0516 de 2016 quienes somos los encargados de diseñar el espacio público del municipio con participación ciudadana y que actualmente realizamos los diseños de la línea estratégica ambiental del DAGMA.

2. Visitar cada uno de los sitios propuestos por la comisión ambiental como idea de proyectos para la comuna 3.

Se procede a realizar el recorrido de los espacios que fueron elegidos en la lluvia de ideas, los cuales son: **PARQUE COLINAS DE SAN ANTONIO Y GUADUALES PARQUE EL PEÑÓN,** con el equipo social del TEP, Angelica Rangel en compañía del equipo técnico los arquitectos Felipe Contreras Escobar y Miguel Angel Vargas y la comunidad. Antes de dar inicio a los recorridos se les explica a la comunidad cada uno de los requisitos y la importancia del cumplimiento de estos en las zonas propuestas como ideas de proyecto: el primero es la entrega física al momento de la visita en la zona de la calidad del bien, este documento nos permite conocer que sea un espacio de uso público con títulos justificativos y saber a qué dependencia está asignado, que para efectos de nuestra visita de hoy debe decir que es una zona verde. En este documento también verificamos que la dirección propuesta en la lluvia de ideas sea la misma que está en la calidad del bien. El segundo requisito para tener en cuenta en zonas de POAI es que la zona verde sea preferiblemente de escala local es decir no mayor a 5.000 M2, el tamaño de la zona es importante y se recomienda estudiar el presupuesto asignado a esta meta por comuna, las necesidades de la zona propuesta y la cantidad de metas a cumplir, dado a que el deber ser del taller es realizar el diseño completo, por lo tanto, de no alcanzar el presupuesto se corre el riesgo q se deban intervenir por partes o etapas; en caso de que una zona propuesta sea mayor a 5000 m2, se realizará el diseño pero deben tener conocimiento de que la intervención sería por partes y por último la zona propuesta no debe tener intervenciones en los últimos 5 años, puesto que aun tendría las pólizas vigentes, diferente seria que fuera continuidad de una obra.

Cabe aclarar que al momento de la visita no se presento la Calidad de Bien de ninguna de las zonas destinadas en la lluvia de ideas de la metodología temporal para la ejecución del presupuesto participativo POAI 2022

Siendo las 9:40 am nos disponemos a realizar el recorrido por el primer sitio, **PARQUE COLINAS DE SAN ANTONIO**, recogiendo las solicitudes de la comunidad además aplicando un ejercicio participativo, en este caso aparte de hacer una caracterización del espacio con registro fotográfico y anotaciones por parte del técnico y social, se va construyendo la cartografía social al momento de recoger las problemáticas más sentidas por las personas que usan la zona y los sueños que tienen con respecto al espacio a intervenir. Aplicación del mapa parlante (Problemáticas y Sueños)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

3.Caracterización del espacio		
UBICACIÓN	**CLASIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO**	**PRESENTA CALIDAD DEL BIEN**
PARQUE COLINAS DE SAN ANTONIO	PARQUE	NO

El espacio presenta las siguientes características según las observaciones de la comunidad y del equipo técnico y social del TEP durante el recorrido:

- El espacio presenta bastante deterioro ya que las raíces de los arboles están expuestas debido a la escorrentía
- falta más apropiación de algunos vecinos.
- Más habitantes de la calle.
- Falta de control por parte de la autoridad.
- Deterioro ambiental. -Congestión vehicular. -Parqueos en zona prohibida. -Falta de andenes peatonales.
- Poca iluminación en algunas zonas.
- Inseguridad
- No hay señalética para basuras
- Falta de baños públicos
- Hay mucho ruido (Contaminación auditiva)
- No hay control de Parqueadero de automóviles
- No hay control a la erosión de la colina

La comunidad es insistente en el tema del riesgo que se ocasiona por los deslizamientos de la colina.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

4. Aplicación del mapa parlante (Problemáticas y Sueños)

Durante el recorrido se van tomando apuntes sobre las problemáticas y posibles sueños que presenta la comunidad que acompaña la visita técnica, a esto le denominamos aplicación del mapa parlante que hace parte de la metodología de participación ciudadana utilizada por el TEP para el desarrollo en los diseños de los espacios públicos.

PROBLEMÁTICAS	SUEÑOS
Inseguridad	Embellecimiento de las zonas verdes
Mobiliarios de ventas estacionarias que producen daño a la zonas verdes	Tener convivencia sana entre residentes y comerciantes.
No hay iluminación	Tener cesta de basura visibles
No hay señalización	Tener baños públicos
No hay jardines bonitos	Tener un parque ecológico
Los senderos están bastantes deteriorados	Más señaletica
La plazoleta el higuerón esta en malas condiciones, ya no es usada para su fin (teatrino)	Remodelar la plazoleta el Higueron

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

PROBLEMÁTICAS	SUEÑOS
No hay apropiación del espacio por parte de las personas que hacen uso de el como los vendedores estacionarios	
Impacto ambiental	
Las raíces de los árboles están bastante grandes y dañan los caminos	
No hay canecas de basuras	

5. Registro fotográfico

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Siendo las 10:30 am nos disponemos a realizar el recorrido por el tercer sitio, **GUADUALES PARQUE EL PEÑÓN,** realizando la misma dinámica que el primer recorrido donde aplicamos las estrategias metodologías para la construcción de diseños participativos.

3.Caracterización del espacio		
UBICACIÓN	**CLASIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO**	**PRESENTA CALIDAD DEL BIEN**
GUADUALES PARQUE EL PEÑÓN	Separador	NO

El espacio presenta las siguientes características según las observaciones de la comunidad y del equipo técnico y social del TEP durante el recorrido:

- No hay senderos
- Esta en muy mal estado los guaduales
- Mantenimiento de la quebrada
- No hay andenes sobre la carrera 4

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Aplicación del mapa parlante (Problemáticas y Sueño

PROBLEMÁTICAS	SUEÑOS
Falta de mantenimiento a la plantación de bambú que se encuentra ubicado a lo largo de la carrera 3b oeste y la avenida circunvalar	Mantenimiento y poda a la plantación de bambú Más control de los habitantes de calle Más iluminación Adecuación de un sendero Arreglo del anden que se daño a causa de un problema del alcantarillado en la avenida circunvalar
En la avenida circunvalar se daño el anden y o ha sido reparado hasta el momento	
Falta de caminos para circulación de los peatones	

5. Registro fotográfico

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Siendo las 11:30 m se da por terminado el recorrido.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/ó Adiciones):

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/ó Adiciones):

AREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

Firmas (responsables)

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por 01 folio.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLOGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA **FORMATO DE ACTA**	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2.009

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

LISTADO DE ASISTENCIA

ACTA 4132.0.14.1.

FECHA: 4 - 2 - 22
HORA INICIAL:
HORA FINAL:

OBJETIVO: Realizar visita técnica mapa parlante de la comuna 3 sobre los espacios seleccionados como ideas de proyectos PoAI 2022

LUGAR: Comuna 3

N° De Convocados: N° De Asistentes: Porcentaje (%) De Asistentes:

ASISTENTES					
N°	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Angelica María Pinzel Q	DAP/SEPOV/TEP	3123952122	[illegible]@gmail.com	[firma]
2	MIGUEL ANGEL VARGAS	DAP/SEPOV/TEP	3172863747	miguelvargasg.arq@gmail.com	[firma]
3	Humberto Eduardo Scafidi Flores	Edil C-3 / Coordinador Gral. Cauite Ambiental	3054242559	humbertoscafidi19@gmail.com	[firma]
4	Rosa ingrid Vargas	Edil / [illegible]	3162855886	[illegible]	[firma]
5	Felipe Contreras Escobar	DAPM / SEPOV / TEP	[illegible]	[illegible]	[firma]
	Jessica Posada Llanos	Policía de turismo	3147161998	jessica.posada[illegible]	[firma]

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.