

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2.009

INVITADO:

AUSENTE:

ORDEN DEL DÍA:

1. Realizar Visita Técnica al Parque Jorge Isaac ubicado en la calle 26 con carrera 7
2. Realizar Visita Técnica al Parque Niño Jesús de Praga ubicado en calle 45 entre carrera 4d y 4e

DESARROLLO

1. REALIZAR VISITA TECNICA AL PARQUE JORGE ISAAC UBICADO EN LA CALLE 26 CON CARRERA 7.

Se inicia la visita técnica en el parque Jorge Isaac con la participación del Jefe del Cali 4 y el señor Edil de la C-4, quienes informan que este parque ya tiene unos diseños realizados y la propuesta de intervención es trabajar ese mismo diseño que no se pudo ejecutar en años anteriores por falta de recurso.

NOTA CALIDAD DEL BIEN: Tiene documento Calidad de bien “identificado con el predial No. C000300010000 donde está ubicado el parque del Barrio Jorge Isaacs, aparece a nombre del municipio de Santiago de Cali, sin títulos justificativos de dominio (Escritura pública y folio de matrícula).

2. REALIZAR VISITA TECNICA AL PARQUE NIÑO JESÚS DE PRAGA UBICADO EN CALLE 45 ENTRE CARRERA 4D Y 4E. B/ SALOMIA.

Se inicia la visita en el parque Niño Jesús de Praga con la participación de 5 personas de la ciudadanía vecinas del parque, representantes de la JAC de Salomia y Edil C-4, quienes al momento de la visita presentan solicitud de la calidad del bien del parque, pero aún no

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2.009

reciben respuesta por la entidad competente, se aclara la importancia de presentar el documento y se comprometen a enviarlo al terminar la semana.

Se continúa la visita con el compromiso de la comunidad de enviar la calidad del bien del parque. Durante la visita la comunidad y los representantes de Jac manifiestan las diferentes situaciones por resolver que presenta el parque como espacio público.

1. Senderos irregulares y de ocupación del espacio público, contruidos por los vecinos con el fin de tener acceso a parqueadero de sus casas.
2. El parque presenta la problemática de árboles y palmas sin poda que obstaculizan las iluminarias.
3. No hay cestos de basura, la comunidad los retiro por mal uso ya que en ellos se encontraban animales muertos, comida y residuos que además no eran recogidos periódicamente por el servicio de aseo del sector. Sin embargo al momento de la visita se observa mala disposición de basuras en una de las esquinas del parque. En este punto se le aclara a la comunidad presente que todos los diseños por norma debe contener amueblamiento urbano de higiene y salud.
4. No hay bancas, la comunidad manifiesta que el parque si llego a tener bancas pero atrajo la inseguridad, expendio de drogas que tuvo como resultado un homicidio lo que conlleva a que la comunidad las retirara.



Panorámica Parque Niño Jesús de Praga

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA</p> <p>FORMATO DE ACTA</p>	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2.009



Senderos irregulares y de ocupación del espacio público, contruidos por los vecinos con el fin de tener acceso a parqueadero de sus casas.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2.009



Palmas sin poda que obstaculizan las iluminarias.



Problemática basuras

Durante la visita se observa que el parque cuenta con un altar del Niño Jesús de Praga del que la comunidad manifiesta como sueño que el paso hacia el altar quede adoquinado. Así mismo se observa la existencia de una planta de gases de occidente que al parecer tiene licencia de Jac para su operación dentro del parque.

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA</p> <p>FORMATO DE ACTA</p>	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2.009

Al momento de aplicar el MAPA PARLANTE la comunidad manifestó como sueños lo siguiente:

1. Diseño Paisajístico y ornamental
2. Baldosa táctica para población discapacitada.
3. Senderos que conduzcan hacia el altar Niño Jesús de Praga.
4. Señalética de educación y cuidado ambiental
5. Que el parque tenga letrero (Se orienta a la comunidad sobre el proceso administrativo para el letrero).



Entrada altar Niño Jesús de Praga

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2.009

NOTA CALIDAD DEL BIEN: Envío de Documento Calidad del Bien Rdo No. 201741810100025851: “Zona Verde A Centro Cívico Urb. Salomia “Dicho predio corresponde a una cesión a favor del Municipio mediante Escritura Publica No. 3.983 del 05 de diciembre de 1961 otorgada en la Notaria 3ª de Cali inscrita en el folio de Matricula Inmobiliaria 370-93397.”

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/ó Adiciones):

AREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Enviar documento Calidad del bien parque Niño Jesús de Praga.	Representantes Jac y Jal	Viernes 30 de Julio 2021

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

Firmas (responsables)



 TATIANA PAOLA LOPEZ MONTOYA
 Apoyo a la gestión

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por 1 folio.