

PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO

Espacio: Parque TORRES DE COMFANDI(Palmeras del Norte)

Dirección: Cra 1c y Cra 1c3 bis con calle 54a **Comuna** 05

Elaborado por: David Grajales Alonso **Fecha:** 16/07/2019

Solicitudes de la comunidad

Foto Ref.

1	Senderos entre la 1c2bis y 1c3bis	-
2	la comunidad no quieren bancas ni cestas de basura	-
3	Senderos perimetrales, internos y diagonales, he incluir la señalética táctil	
4	Piden cierta intervención con las raíces	

Observaciones generales

Foto Ref.

1	El área a trabajar está conformado por tres manzanas contiguas separadas por las calles correspondientes a su ubicación	-
3	Cuenta con buena arborización, y se recomienda una poda para estos árboles.	-
5	Los andenes tienen áreas dañadas y levantados por los arboles	-
6	Se recomienda cambiar de sardinel por viejos y deteriorados	-
7	Se recomienda siembra de planta, área paisajística para el tema de drenaje en el terreno.	

Representante J.A.C.:

Líder comunitario.

PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO

Espacio: Parque TORRES DE COMFANDI(Palmeras del Norte)

Dirección: Cra 1c y Cra 1c3 bis con calle 54a **Comuna** 05

Elaborado por: David Grajales Alonso **Fecha:** 16/07/2019

Fotos Referencia

1





Foto N° 3.



Foto N° 4.



Foto N° 5.



Foto N° 6.



Foto N° 07.



Foto N° 08.



Foto N° 09.



Foto N° 10.