

PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO

Espacio: Parque deportivo lateral al colegio comfandi

Dirección: Calle 34 con carrera 80 Barrio: Ciudadela Comfandi **Comuna:** 17

Elaborado por: Diana Quirós **Fecha:** 22/03/2017

Solicitudes de la comunidad

Foto Ref.

1	Intervención paisajística en toda la zona verde con tratamientos a los arboles existentes y con vegetación baja y ornamental para asegurar la seguridad del sector	1-2-3-5-6
2	Tratamiento de bordes, adecuación de andenes perimetrales y accesos	2-3-6
3	Consolidación y adecuación de caminos conectores existentes y pista de trote perimetral	1-3-4-5
4	Consolidación de circuito deportivo con nuevos senderos conectores, zonas duras para los equipos, señaléticas y mobiliario para ejercitarse. Proyecto que debe vincularse con la secretaria de Deportes	1-4-5
5	Diseño de espacios de permanencia e Instalación de mobiliario urbano en el perímetro	-
7	Instalación de juegos infantiles en reemplazo de los existentes que se encuentran en mal estado y construcción de nuevo espacio para la primera infancia cercana a la guardería.	1
8	Arreglo y consolidación de cancha pavimentada existente y su cerramiento. Solicitud que debe realizar secretaria de deportes	3-5
9	Instalación de contenedores para disposición final de las basuras	-
10	Poda de árboles y tratamiento fitosanitario de individuos arbóreos existentes	1-2-6

Observaciones generales

Foto Ref.

1	Zona verde que pertenece a un bien público según la aplicación del SIBICA	-
2	Espacio que hace parte de un predio donde se encuentra una iglesia	-
3	Zona verde en buen estado con arborización alta y antigua	1-2-3-6
4	El lugar presenta problemáticas con el tratamiento de sus bordes y accesos	2-6
5	Parque deportivo en gran deterioro	1-3

Representante J.A.C.:

Freddy Gamboa
314-7499626

PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO

Espacio: Parque deportivo lateral al colegio comfandi

Dirección: Calle 34 con carrera 80 Barrio: Ciudadela Comfandi

Comuna: 17

Elaborado por: Diana Quirós

Fecha: 22/03/2017

Fotos Referencia



