

PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO

Espacio: Parque Recreativo San Joaquin

Dirección: Carrera 94 entre calles 16 y 18 Barrio: San Joaquin

Comuna: 17

Elaborado por: Diana Quirós

Fecha: 03/05/2019

Solicitudes de la comunidad

Foto Ref.

1	Retiro de mobiliario existente que se encuentra en mal estado y dotación de nuevo mobiliario urbano tipo bancas y cestos de basura cerca al área de los juegos infantiles y rotonda central	-
2	Adecuación de zona infantil con la construcción de superficies adecuadas en caucho, mantenimiento de los juegos existentes y dotación de nuevos elementos	1
3	Arreglo de barandas existentes en el perímetro de acceso	5
4	Reconstrucción de rotonda central que se encuentra en mal estado por presencia de raíces	2
5	Adecuación de senderos internos y rampas de acceso dañados por raíces	3-5
7	Demoler y reconstruir algunas zonas de senderos para que no vuelvan a ser deteriorados por la vegetación presente sobre todo en las zonas de acceso.	3-5
8	Adecuación de zonas de estancias con la construcción de zonas duras debajo del mobiliario existente	2-4
9	Siembra de nuevos individuos arbóreos y especies bajas para control de erosión del suelo en zonas de mucha pendiente cercana a los accesos	-
10	Instalación de señalética educativa	-

Observaciones generales

Foto Ref.

1	Los elementos como senderos, escaleras y rampas de acceso y plazoletas de estancia se encuentran muy afectados por la presencia de raíces	2-3-4-5
2	La zona a adecuar con caucho en los juegos infantiles es solo la parte de remate de los resbaladeros, burritos y demás (no toda el área que contenga el elemento)	1
3		
4		
5		

Representante J.A.C.:

Cludia Ospina Jefe CALI 17

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y ORDENAMIENTO
URBANÍSTICO



PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO

Espacio: Parque Recreativo San Joaquin

Dirección: Carrera 94 entre calles 16 y 18 Barrio: San Joaquin **Comuna:** 17

Elaborado por: Diana Quirós **Fecha:** 03/05/2019

Fotos Referencia



3



4



5



6