

PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO

Espacio: Separador Barrio El Jordan. B/ El Jordan

Dirección: Calle 2c con Cra 92 y 93 18

Elaborado por: JS, AV, JO 07-05-2019

Solicitudes de la comunidad:

Foto Ref.

1	Mantenimiento Arbóreo, Mejorar Entorno	1
2	Diseño Paisajístico.	2
3	Implementación de Mobiliario urbano, señalética, iluminación, basureros.	3
4	Accesibilidad Universal y Pasos Peatonales	3
5	Recuperación de Sardineles	4
6		
7		
8		

Representante J.A.C.:

PROTOCOLO – VISITA DE CAMPO

Espacio: Separador Barrio El Jordan. B/ El Jordan

Dirección: Calle 2c con Cra 92 v 93

18

Elaborado por: JS, AV, JO

07-05-2019

Fotos de Referencia:

1



2



3



4

