

Ficha de Identificación de Contenedores de Residuos Sólidos

Corregimiento: El Hormiguero
Vereda: Cascajal
Dirección: Flamenco Casa 41
ID Contenedor: 5205015
Tipo de Contenedor: Otro

Estado: Malo
Frecuencia de Atención: LUNES, MIERCOLES Y VIERNES
Coordenada Este: 1064152,995
Coordenada Norte: 858593,786



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Fotografía Frontal del Contenedor



Fotografía Panorámica del Contenedor



Mapa de Localización

