Ficha de Identificación de Contenedores de Residuos Sólidos

Corregimiento:	Pance	Estado:	Regular
Vereda:	La Voragine	Frecuencia de Atención:	MARTES, JUEVES Y SABADO
Dirección:	100 metros despues del Club de la	Coordenada Este:	1054194,247
ID Contenedor:	5302020	Coordenada Norte:	861352,883
Tipo de Contenedor:	Otro		

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Mapa de Localización

Fotografía Frontal del Contenedor

Fotografía Panorámica del Contenedor